



检 测 报 告

报告编号 BG220413-ZS-003

委 托 单 位 _____ 天津市万达轮胎集团有限公司 _____

委托单位联系方式 _____ 天津市北辰区宜兴埠畜牧研究所路 _____

检 测 内 容 _____ 噪声检测 _____



天津昶海环境监测服务有限公司



一、检测日期：2022 年 04 月 13 日

二、检测地点、检测项目及频次

1、检测地点：天津市万达轮胎集团有限公司委托在厂界外 4 点位

2、检测频次：每周期昼间 1 次，夜间 1 次，共 1 周期

3、检测项目：厂界环境噪声

三、检测方法依据

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008

四、主要检测仪器名称、型号

AWA6228+多功能声级计 编号：078

DEM6 轻便三杯风向风速表 编号：128

五、主要校准仪器名称、型号

AWA6221A 声校准器 编号：095

六、噪声及气象检测结果

厂界环境噪声检测结果

检测时间	检测频次	天气状况	风速 (m/s)	声源类别	声功能区类别	生产负荷
2022.04.13	1	无雨雪 无雷电	1.5	工业噪声	1#、2#：3 类 3#、4#：4a 类	厂内设备 正常运行
	2	无雨雪 无雷电	1.4			
测定号	测点位置	第 1 频次（昼间）		第 2 频次（夜间）		
		主要声源	dB (A)	主要声源	dB (A)	
1#	东侧厂界外 1 米	工业	63	工业	52	
2#	东侧厂界外 1 米	工业	63	工业	52	
3#	西侧厂界外 1 米	工业	67	工业	53	
4#	西侧厂界外 1 米	工业	67	工业	53	


七、测量结果评价

1.监测结果表明，1#、2#监测点位昼间厂界声级未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 中的 3 类标准限值。

2.监测结果表明，3#、4#监测点位昼间厂界声级未超过《声环境质量标准》GB 3096-2008 中的 4a 类标准限值。

八、检测点位示意图

2022 年 04 月 13 日检测点位示意图



报告编制: 于水情

审核: 孙振

批准: 孙振

报告日期: 2022年04月14日

